

Nº PRESUPUESTO: A2596

FECHA: 01/07/2022

GRUPO WYX, S.A.

A la at: Sra. Maite

C/ Camp Franc, 39 (Pol. Son Oms)

07610 – Palma de Mallorca

1. PRESENTACIÓN

Muy Sra. Nuestra:

Adjunto le acompañamos presupuesto para la limpieza puntual del muro cortina acristalado y ventanas de fachada lateral, de sus instalaciones sitas en Palma de Mallorca.



Nuestra empresa está certificada por la exigente y prestigiosa certificadora (Bureau Veritas), en sistemas de gestión de **Calidad y Medio Ambiente** según las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

Como garantía de todo ello, personal de nuestra empresa especialmente preparado supervisará el cumplimiento de los niveles de limpieza en los que nos comprometemos en la presente oferta.

Esperando que nuestra oferta sea de su agrado, nos ponemos a su disposición para cualquier consulta o aclaración que desee hacernos.

Atentamente.

Dpto. Comercial

Nº PRESUPUESTO: A2596

FECHA: 01/07/2022

GRUPO WYX, S.A.

A la at: Sra. Maite

C/ Camp Franc, 39 (Pol. Son Oms)

07610 – Palma de Mallorca

2. PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO.

Un equipo de especialistas, expertos en la realización de trabajos en altura, realizará la limpieza puntual del muro cortina acristalado y ventanas de fachada lateral, de sus instalaciones sitas en Palma de Mallorca, mediante plataforma articulada diésel (17,6 Mts).

Todos los trabajos en altura y zonas con especiales dificultades se realizarán según el R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre de 2004. Los especialistas estarán formados en:

- Conocimiento del material: cuerdas, mosquetones, arneses, arnés pectoral, casco, presillas de anclaje, descensores, rapeladores, aseguradores, conectores, anticaídas, etc.
- Conocimiento de los nudos y polipastos (nudo de ocho, ocho, nudo de nueve, unión de cuerdas, etc.)
- Conocimiento de los anclajes, reuniones, triangulaciones, desviaciones, líneas de vida, etc.
- Las técnicas de progresión mediante cuerdas y sobre estructuras
- Los sistemas de sujeción
- Los sistemas anti – caídas
- Las normas sobre el mantenimiento y la verificación del equipo de trabajo y de seguridad
- Las técnicas seguras de manipulación de cargas en altura.

Se instalarán las líneas de vida y seguridad de los técnicos. Se realizarán las correspondientes señalizaciones y balizamientos informativos y preventivos, según las normativas vigentes en materia de Seguridad, Salud y Prevención de Riesgos Laborales.

Nº PRESUPUESTO: A2596
FECHA: 01/07/2022

GRUPO WYX, S.A.
A la at: Sra. Maite
C/ Camp Franc, 39 (Pol. Son Oms)
07610 – Palma de Mallorca

3. OFERTA ECONÓMICA

SERVICIO A REALIZAR:

Un equipo de especialistas realizará la limpieza puntual del muro cortina acristalado y ventanas de fachada lateral, cara exterior, de sus instalaciones sitas en Palma de Mallorca, mediante plataforma articulada diésel (17,6 Mts) y producto específico antical.

IMPORTE Y VALIDEZ:

-LIMPIEZA MURO CORTINA ACRISTALADO (CARA EXTERIOR) + VENTANAS FACHADA LATERAL (CARA EXTERIOR).....990,00 €/serv.

En dicho importe no está incluido el correspondiente I.V.A.

En dicho importe está incluido el servicio, la plataforma elevadora, el desplazamiento y el kilometraje de la misma.

Esta valoración económica es válida hasta el 31/10/2022.


Forma de pago: Habitual.

OBSERVACIONES:

- Todos los materiales y utensilios de limpieza corren a cargo de la empresa, excepto el agua y la energía eléctrica.
- Se incluye la Seguridad Social de los trabajadores y un Seguro de Responsabilidad Civil por si ocasionáramos algún desperfecto.
- Los trámites y el coste correspondiente, por ocupación de vía pública, corren a cargo del cliente.
- Existe la posibilidad de que el servicio no quede en perfectas condiciones debido a la cantidad de cal acumulada en los cristales.

CONFORME CLIENTE:

CONFORME CONTRATADA:



Nombre fiscal:	CIF:
Domicilio fiscal:	C.P.:
Población:	

NOTA: EN CASO DE ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVOLVER COPIA FIRMADA Y RELLENADA.