

IDENTIFICACIÓ DE L'ESTACIÓ DE ITV I DEL VEHICLE

APDO.102 07610 CAN PASTILLA - Cita prèvia 871 57 55 44 - www.serviciositv.es

Informe d'inspecció tècnica de vehicles n°: 3.297.725

Informe corresponent a la taxa n°.: 0706/2024/ 549290

Estació : 0706Línia: 6

(3)GENERAL DE SERVICIOS ITV,SA - GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A.- EST. 0706 PALMA II CANAL DE SANT JORDI 1 - PALMA - TELF:871575544

Tarifa 40,66 €

Tipus inspec.001 INSPECCIÓ PERIÒDICA

(3)Data insp.: 01/08/2024

(8)Data propera insp.: 01/02/2025

Classif. vehicle: 3100

Marca: FIAT FIAT DOBLO

Tipus 263

Contrasenya homologació E3*2007/46*0007*09

Data 1ª matriculació 07/04/2014

(5) Categoria (*) M1

(2) Matricula actual 0919HWR(E)

(1) Nombre de bastidor ZFA26300009243388

(4)Lectura comptakilòmetres 288.920

ABAST I TRAÇABILITAT DE LA INSPECCIÓ

1. IDENTIFICACIÓ	3. CONDICIONAMENT INTERIOR	4.9 LLUM DE GALIB	N/A 6.9 INDICADOR DE BAIXA PRESSIÓ	N/A 8. EIXOS, RODES, PNEUMÀT. SUSP
1.1 DOCUMENTACIÓ	AO 3.1 SEIENTS I ELS ANCORATGES	A 4.10 CATADIÒPTIC	A 6.10 VÁLV. REGULACIÓ FRE DE MÀ	N/A 8.1 EIXOS
1.2 NOMBRE DE BASTIDOR	A 3.2 CINTURONS DE SEG. I ANCOR.	A 4.11 ENLLUMENTAT INTERIOR	N/A 6.11 VÁLVULES DE FRENADA	N/A 8.2 RODES
1.3 PLAQUES DE MATRICULA	A 3.3 DISP. DE RETENG. PER NINS	N/A 4.12 AVISADOR ACÚSTIC	A 6.12 ACUM. O DIPÒSIT DE PRESSIÓ	N/A 8.3 PNEUMÀTICS
	A 3.4 ANTIGEL I ANTIBAF	A 4.13 LLUM D'ESTACIONAMENT	N/A 6.13 ACOBL. FRENS DE REMOLC	N/A 8.4 SUSPENSIO
2. ACOND. EXT. CARROSS.XASSIS	A 3.5 ANTIRROBATORI I ALARMA	A 4.14 SENYALITZ. D'OBERT. PORTES	N/A 6.14 SERVOFRE CILINDRE COMAND.	
2.1 ANTIEMPOTR DAVANTER	N/A 3.6 CAMP DE VISIÓ DIRECTA	A 4.15 SENYALITZ. LLUMINOSA ESPECÍF	N/A 6.15 TUBS RÍGIDS	A 9. MOTOR I TRANSMISSIÓ
2.2 CARROSSERIA I XASSIS	A 3.7 DISP. DE RETEN. DE LA CÀRREGA	A 4.16 LLUM DE CIRCULACIÓ DIURNA	A 6.16 TUBS FLEXIBLES	A 9.1 ESTAT GENERAL DEL MOTOR
2.3 DISPOSITIU D'ACOBAMENT	N/A 3.8 INDICADOR DE VELOCITAT	A 5. EMISSIONS CONTAMINANTS	A 6.17 FOLRES	A 9.2 SISTEMA D'ALIMENTACIÓ
2.4 PARAFANGS I DISP. ANTIPROJEC	A 3.9 SORTINTS INTERIORS	A 5.1 RENOU	A 6.18 TÀMBORS I DISCS	A 9.3 SISTEMA D'ESCAPAMENT
2.5 NETEJA-PARABRISSES I GOMES	A 3.10 ELEM. EXCL. DE VEH. M2 Y M3	N/A 5.2 VEH. MOTOR. DE BENZINA	N/A 6.19 CABLES, VARILLES, PALANQUES	A 9.4 TRANSMISSIÓ
2.6 PROTECCIONS LATERALS	N/A 3.11 ELEM.EXCL.TREN TURIST.	N/A 5.3 VEH. MOTOR DE ENC. PER COMPR	A 6.20 CILINDRES DEL SIST. FRENADA	A 9.5 VEHICLES A GAS
2.7 PROTECCIÓ DE DARRERA	A 3.12 SIST. LLAMADA EMERG. ECALL	N/A 5.4 RECOPILACION DATOS OBFCM	N/A 6.21 VÁLVULA SENSORA CÀRREGA	
2.8 PORTES I ESCALONS	A 4. ENLLUMENTAT, SENYALITZACIÓ	A 6. FRENS	A 6.22 AJUSTAD. TENSIO AUTOMAT.	N/A 10. ALTRES
2.9 RETROVISORS	A 4.1 LLUMS D'ENGREU. I CARRETERA	A 6.1 FRE DE SERVEI		A 10.1 TRANSP. MERCAD. PERILLOSES
2.10 SENYALS EN ELS VEHICLES	N/A 4.2 LLUM DE MARXA ENRERE	A 6.2 FRE DE SOCORS	N/A 7. DIRECCIÓ	A 10.2 TRANSP. MERCAD. PERIBLES
2.11 SOPORT EXT RODA RECANVI	A 4.3 LLUMS INDICAD. DE DIRECC.	A 6.3 FRE D'ESTACIONAMENT	A 7.1 DESVIACIÓ DE RODES	A 10.3 TRANSPORT ESCOLAR
2.12 VIDRES DE SEGURETAT	A 4.4 SENYAL D'EMERGÈNCIA	A 6.4 FRE D'INÈRCIA	N/A 7.2 VOLANT I COLUMNA DIRECCIÓ	A 10.4 TACÒGRAF
2.13 ELEM EXCL VEHIC M2 Y M3	N/A 4.5 LLUM DE FRENADA	A 6.5 DISPOSITIU ANTIBLOQUEIG	A 7.3 CAIXA DE DIRECCIÓ	A 10.5 LIMITACIÓ DE VELOCITAT
	A 4.6 LLUM DE PLACA MATRÍC TRAS.	A 6.6 DISPOSITIU DE DESACCELERACIÓ	N/A 7.4 TIMONERÍA I RÒTULES	A 10.6 REFORMES NO AUTORIZADES
	A 4.7 LLUMS DE POSICIÓ	A 6.7 PEDAL DE FRENADA	A 7.5 SERVODIRECCIÓ	
	A 4.8 LLUM ANTIBOIRA	A 6.8 BOMBA DE BUIT O COMP. I DEP.	N/A	

EQUIPS DE MESURA (Identificació)

Emissions 12/1305310	Frenada 419533-001	Alineació 454291-010	Lim.Velocitat/Veloc.	Renou	Dinamòmetre	Bàscula
Deceleròmetre		Altres equips	Tacòmetre:			

MESURES EFECTUADES DURANT LA INSPECCIÓ

EMISSIONS	Opacitat	1,06	m ⁻¹	CO ralenti	---	%	CO ralenti accel	---	%	Lambda	---	%
	Fre de servei	eix	1/2/3/4	Fi	3,44/2,19/---	---	kN	Fd	3,35/1,95/---	---		
FRENADA	Fre de socors			Fi	---/---/---/---	---	kN	Fd	---/---/---/---	---		
	Fre d'estacionament			Fi	---/1,77/---	---	kN	Fd	---/1,80/---	---		m/km
LIMITACIÓ DE VELOCITAT	---	km/h		RENOU	---	dB	---	R.P.M.		BÀSCULA	----	kg
DINAMÒMETRE	---	/---	N	DECELERÒMETRE	---	m/s²						

(6) RELACIÓ DE DEFECTES TROBATS A LA INSPECCIÓ

(6) UNITAT

(6)QUALIFICACIÓ

(6) DESCRIPCIÓ DEL DEFECTE

05.03.06.51

LEVE

Lectura OBD: Ni distancia ni tiempo desde activacion de MIL estan disponibles

(7) RESULTAT DE LA INSPECCIÓ,

DE CONFORMITAT AMB L'ARTICLE 9

FAVORABLE

(**) RAÓ SOCIAL/NIF DEL TALLER

☐ (**)AUTOREPARACIÓ

(9)Vist i Plau Estació, firma i segell

(10) OBSERVACIONS

Els elements inspeccionats per OFICINA amb O. Els elements inspeccionats per 005 amb A.

FOTO DEL VEHICLE

(*) A efectes d'inspecció periòdica. (**) En inspecció FAVORABLE de segona fase o posterior

PRIMERA INSPECCIÓ

/01-08-2024/11:33/005334/000000273

Página 1 de 1