



INFORME D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES



Informe d'inspecció tècnica de vehicles nº: 3.215.526

Informe corresponent a la taxa nº.:

0701/2024/ 448165

Estació : 0701	Línia: 4	(3)GENERAL DE SERVICIOS ITV,SA - ESTACION Nº 0701 - PALMA I GREMI SUCRERS I CANDELERS, 2 07009 PALMA - TELF:871575544
----------------	----------	---

Tarifa 6 78 €	Tipus inspec. 001 INSPECCIO PERIODICA	(3)Data insp.: 06/06/2024	(8)Data propera insp.: 06/06/2025
---------------	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Tarifa 6.78 €	Tipus inspec.001 INSPECCIO PERIODICA	(3)Data insp.: 06/06/2024	(8)Data propera insp.: 06/06/2025
---------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Classif. vehicle:	Marca:	Tipus	Contrasenya homologació	Data 1ª matriculació
-------------------	--------	-------	-------------------------	----------------------

3100	FIAT FIAT DOBLO	263	E3*2007/46*0002*34	24/04/2018
------	-----------------	-----	--------------------	------------

(5) Categoría (*)	(2) Matrícula actual	(1) Nombre de bastidor	(4) Lectura comptakilòmetres
-------------------	----------------------	------------------------	------------------------------

(6) Categoría ()	(2) Matricula de la obra	(1) Nombre de la obra	(1) Valor de la obra
N1	4194KKH(E)	ZFA26300006K15795	165.688

ABAST I TRACABILITAT DE LA INSPECCIÓ

ABAST I TRACABILITAT DE LA INSPECCIÓ

1. IDENTIFICACIÓ		3. CONDICIONAMENT INTERIOR		4.9 LLUM DE GALIB		N/A 6.9 INDICADOR DE BAIXA PRESSIÓ		N/A 8. EIXOS, RODES, PNEUMAT, SUSP	
1.1 DOCUMENTACIÓ	AO	3.1 SEIENTS I ELS ANCORATGES	N/A	4.9.1 CATALDIOPTIC	N/A	6.10 VALV. REGULACIÓ FRE DE MA	N/A	8.1 EIXOS	N/A
1.2 NOMBRE DE BASTIDOR		3.2 CINTURONS DE SEG. I ANCOR.	N/A	4.10 ENLAMENTAMENT INTERIOR	N/A	6.11 VALVULES DE FRENADA	N/A	8.2 RODES	N/A
1.3 PLAQUES DE MATRICULA	A	3.3 DISP. DE RETENC. PER NINS	N/A	4.12 AVISADOR ACÚSTIC	N/A	6.12 ACOL. O DÍPOSI T DE PRESSIÓ	N/A	8.3 PNEUMATICS	N/A
		3.4 ANTIGEL I ANTIBAF	N/A	4.13 LLUM D'ESTACIONAMENT	N/A	6.13 ACOBL. FRENS DE REMOLC	N/A	8.4 SUSPENSIO	N/A
2. ACOND EXT. CARROSS.XASSIS		3.5 ANTIRROBATOR I ALARMA	N/A	4.14 SENYALITZ. D'OBERT. PORTES	N/A	6.14 SERVOFRE CIJNDRE COMAND.	N/A		
2.1 ANTIEMPOTR DAVANTER	N/A	3.6 CAMP DE VISIÓ DIRECTA	N/A	4.15 SENYALITZ. LLUMINOSA ESPECÍF.	N/A	6.15 TUBS RÍGIDS	N/A	9. MOTOR I TRANSMISSIÓ	
2.2 CARROSSERIA I XASSIS	N/A	3.7 DISP. DE RETEN. DE LA CÀRREGA	N/A	4.16 LLUM DE CIRCULACIÓ DIURNA	N/A	6.16 TUBS FLEXIBLES	N/A	9.1 ESTAT GENERAL DEL MOTOR	N/A
2.3 DISPOSITIU D'ACOBLEMAN	N/A	3.8 INDICADOR DE VELOCITAT	N/A	5. EMISSIONS CONTAMINANTS		6.17 FOLRES	N/A	9.2 SISTEMA D'ALIMENTACIÓ	N/A
2.4 PARAFANGS I DISP. ANTIPROJE	N/A	3.9 SORTINTS INTERIORS	N/A	5.1 RENOU	N/A	6.18 TAMBORES I DISCS	N/A	9.3 SISTEMA D'ESCAPAMENT	N/A
2.5 NETEJA-PARABRISSE I GOMES	N/A	3.10 ELEM. EXCL. DE VEH. M2 Y M3	N/A	5.2 VEH. MOTOR. DE BENZINA	N/A	6.19 CABLES, VARILLES, PALANQUES	N/A	9.4 TRANSMISSIÓ	N/A
2.6 PROTECCIONS LATERALS	N/A	3.11 ELEM. EXCL. TREN TURIST.	N/A	5.3 VEH. MOTOR DE ENC. PER COMPR.	N/A	6.20 CILINDRES DEL SIST. FRENADA	N/A	9.5 VEHICLES A GAS	N/A
2.7 PROTECCIÓ DE DARRERA	N/A	3.12 SIST. LLAMADA EMERG. ECALL	N/A	5.4 RECOLPILACIÓ DATOS OFBCM	N/A	6.21 VALVULA SENSORA CÀRREGA	N/A		
2.8 PORTES I ESCALONS	N/A	4. ENLLUTAMENT, SENYALITZACIÓ		6. FRENS		6.22 AJUSTAD. TENSIÓ AUTOMAT.	N/A	10. ALTRES	
2.9 RETROVISORS	N/A	4.1 LLUMS D'ENCREU I CARRETERA	N/A	6.1 FRE DE SERVEI	N/A		N/A	10.1 TRANSP. MERCAD. PERILLOSES	N/A
2.10 SENYALS EN ELS VEHICLES	N/A	4.2 LLUM DE MARXA ENRERE	N/A	6.2 FRE DE SOCOORS	N/A	7.1 DIRECCIÓ	N/A	10.2 TRANSP. MERCAD. PERIBLES	N/A
2.11 SOPORT EXT. RODA RECANVI	N/A	4.3 LLUMS INDICAD. DE DIRECC.	N/A	6.3 FRE D'ESTACIONAMENT	N/A	7.1 DESVIACIÓ DE RODES	N/A	10.3 TRANSPORT ESCOLAR	N/A
2.12 VIDRES DE SEGURETAT	N/A	4.4 SENYAL D'EMERGÈNCIA	N/A	6.4 FRE D'INÈRCIA	N/A	7.2 VOLANT I COLUMNA DIRECCIÓ	N/A	10.4 TACÒGRAF	N/A
2.13 ELEM. EXCL. VEHIC M2 Y M3	N/A	4.5 LLUM DE FRENADA	N/A	6.5 DISPOSITIU ANTIBLOQUEIG	N/A	7.3 CAIXA DE DIRECCIÓ	N/A	10.5 LIMITACIÓ DE VELOCITAT	N/A
		4.6 LLUM DE PLACA MATRÍC. TRAS.	N/A	6.6 DISPOSITIU DE DESACCELERACIÓ	N/A	7.4 TIMONERIA I RÔTULES	N/A	10.6 REFORMES NO AUTORIZADES	N/A
		4.7 LLUMS DE POSICIÓ	N/A	6.7 PEDAL DE FRENADA	N/A	7.5 SERVODIRECCIÓ	N/A		
		4.8 LLUM ANTIRROBRA	N/A	6.8 BOMBA DE BUIT O COMP. I DEP.	N/A				

EQUIPS DE MESURA (Identificació)

Emissions	Frenada FML190103.02	Alineació ALP190103.02	Lim.Velocitat/Veloc.	Renou	Dinamòmetre	Bàscula
Deceleròmetre		Altres equips	Tacòmetre:			

MESURES EFECTUADES DURANT LA INSPECCIÓ

EMISSIONS	Opacitat	---	m ⁻¹	CO ralenti	---	%	CO ralenti accel	---	%	Lambda	---	%		
	Fre de servei	eix	1/2/3/4	Fi	2,25 / 2,16 / --- / ---	kN	Fd	2,26 / 1,75 / --- / ---	kN	ALINEACIÓ				
FRENADA	Fre de socors			Fi	---	/ --- / --- / ---	kN	Fd	---	/ --- / --- / ---	kN	-3,80/---/---/---		
	Fre d'estacionament			Fi	---	/ 2,04 / --- / ---	kN	Fd	---	/ 1,57 / --- / ---	kN		m/km	
LIMITACIÓ DE VELOCITAT				---	km/h	RENOU	---	dB	---	R.P.M.	BÀSCULA		----- / ----- / ----- / -----	kg
DINAMÒMETRE				---	/ --- / --- / ---	N	DECELERÒMETRE				---	m/s²		

(6) RELACIÓ DE DEFECTES TROBATS A LA INSPECCIÓ

(6) UNITAT	(6) QUALIFICACIÓ	(6) DESCRIPCIÓ DEL DEFECTE
------------	------------------	----------------------------

(7) RESULTAT DE LA INSPECCIÓ.

DE CONFORMITAT AMB L'ARTICLE 9

FAVORABLE

(**) RAÓ SOCIAL/NIF DEL TALLER

☒ (**)AUTOREPARACIÓ

(9) Vist i Plau Estació, firma i
segell



(10) OBSERVACIONES

Els elements inspeccionats per OFICINA amb O. Els elements inspeccionats per 035 amb A.

FOTO DEL VEHICLE



(*) A efectes d'inspecció periòdica. (**) En inspecció FAVORABLE de segona fase o posterior

2ª fase de la inspecció:003214409 a l'estació:0701
/06-06-2024/16:52/011618/000000377

IDENTIFICACIÓ DE L'ESTACIÓ DE ITV I DEL VEHICLE

Cita prèvia 871 57 55 44 - www.serviciositv.es

Informe d'inspecció tècnica de vehicles nº: 3.214.409

Informe corresponent a la taxa nº:

0701/2024/ 447059

Estació : 0701 Lfina: 4 (3)GENERAL DE SERVICIOS ITV,SA - ESTACION Nº 0701 - PALMA I GREMI SUCRERS I CANDELERES, 2 07009 PALMA - TELF:871575544

Tarifa 40,66 €	Tipus inspec.001 INSPECCIO PERIODICA	(3)Data Insp.: 04/06/2024	(8)Data propera Insp.:
Classif. vehicle: 3100	Marca: FIAT FIAT DOBLO	Tipus 263	Contrasenya homologació E3*2007/46*0002*34
(5) Categoria (*) N1	(2) Matrícula actual 4194KKH(E)	(1) Nombre de bastidor ZFA26300006K15795	(4)Lectura comptaquilòmetres 165.566
		Data 1ª matriculació 24/04/2018	

ABAST I TRAÇABILITAT DE LA INSPECCIÓ

1. IDENTIFICACIÓ	3. CONDICIONAMENT INTERIOR	4.9 LLUM DE GALIB	N/A 6.9 INDICADOR DE BAIXA PRESSIÓ	N/A 8. EIXOS, RODES, PNEUMAT, SUSP
1.1 DOCUMENTACIÓ	3.1 SEIENTS I ELS ANCORATGES	4.10 CATADIÒPTIC	A 6.10 VALV. REGULACIÓ FRE DE MA	N/A 8.1 EIXOS
1.2 NOMBRE DE BASTIDOR	3.2 CINTURONS DE SEG. I ANCOR.	A 4.11 ENLLUMENTAT INTERIOR	N/A 6.11 VALVULES DE FRENADA	N/A 8.2 RODES
1.3 PLAQUES DE MATRÍCULA	3.3 DISP. DE RETENC. PER NINS	N/A 4.12 AVISADOR ACÚSTIC	A 6.12 ACUM. O DIPÓSIT DE PRESSIÓ	N/A 8.3 PNEUMATICS
	3.4 ANTIGEL I ANTIBAF	A 4.13 LLUM D'ESTACIONAMENT	N/A 6.13 ACOBL. FRENS DE REMOLC	N/A 8.4 SUSPENSIO
2. ACOND. EXT. CARROSS, XASSIS	3.5 ANTIRROBATORI I ALARMA	A 4.14 SENYALITZ. D'OBERT. PORTES	N/A 6.14 SERVOFRE CILINDRE COMAND.	
2.1 ANTIEMPOTR DAVANTER	3.6 CAMP DE VISIÓ DIRECTA	A 4.15 SENYALITZ. LLUMINOSA ESPEC.	N/A 6.15 TUBS RIGIDS	9. MOTOR I TRANSMISSIÓ
2.2 CARROSSERIA I XASSIS	3.7 DISP. DE RETEN. DE LA CÀRREGA	A 4.16 LLUM DE CIRCULACIÓ DIURNA	N/A 6.16 TUBS FLEXIBLES	A 9.1 ESTAT GENERAL DEL MOTOR
2.3 DISPOSITIU D'ACOBAMENT	3.8 INDICADOR DE VELOCITAT	A 5. EMISSIONS CONTAMINANTS	A 6.17 FOLRES	A 9.2 SISTEMA D'ALIMENTACIÓ
2.4 PARAFANGS I DISP. ANTIPROJECC	3.9 SORTINTS INTERIORS	A 5.1 RENOU	A 6.18 TAMBORS I DISCS	A 9.3 SISTEMA D'ESCAPAMENT
2.5 NETEJA-PARABRISSES I GOMES	3.10 ELEM. EXCL. DE VEH. M2 Y M3	N/A 5.2 VEH. MOTOR. DE BENZINA	N/A 6.19 CABLES, VARILLES, PALANQUES	A 9.4 TRANSMISSIÓ
2.6 PROTECCIONS LATERALS	3.11 ELEM. EXCL. TREN TURIST.	N/A 5.3 VEH. MOTOR DE ENC. PER COMP.	A 6.20 CILINDRES DEL SIST. FRENADA	A 9.5 VEHICLES A GAS
2.7 PROTECCIÓ DE DARRERA	3.12 SIST. LLAMADA EMERG. ECALL	N/A 5.4 RECOPILACION DATOS OBFCM	N/A 6.21 VÁLVULA SENSORA CÀRREGA	
2.8 PORTES I ESCALONS	4. ENLLUMENTAT, SENYALITZACIÓ	6. FRENS	6.22 AJUSTAD. TENSIÓ AUTOMAT.	10. ALTRES
2.9 RETROVISORS	4.1 LLUMS D'ENCREV. I CARRETERA	A 6.1 FRE DE SERVEI		10.1 TRANSP. MERCAD. PERILLOSES
2.10 SENYALS EN ELS VEHICLES	4.2 LLUM DE MARXA ENRERE	A 6.2 FRE DE SOCORS	N/A 7. DIRECCIÓ	10.2 TRANSP. MERCAD. PERIBLES
2.11 SOPORT EXT. RODA RECANVI	4.3 LLUMS INDICAD. DE DIRECCI.	A 6.3 FRE D'ESTACIONAMENT	A 7.1 DESVIACIÓ DE RODES	10.3 TRANSPORT ESCOLAR
2.12 VIDRES DE SEGURETAT	4.4 SENYAL D'EMERGENCIA	A 6.4 FRE D'INÈRCIA	N/A 7.2 VOLANT I COLUMNA DIRECCIÓ	10.4 TACÒGRAF
2.13 ELEM. EXCL. VEHIC. M2 Y M3	4.5 LLUM DE FRENADA	A 6.5 DISPOSITIU ANTIBLOQUEIG	A 7.3 CAIXA DE DIRECCIÓ	10.5 LIMITACIÓ DE VELOCITAT
	4.6 LLUM DE PLACA MATRÍC. TRAS.	A 6.6 DISPOSITIU DE DESACCELERACIÓ	N/A 7.4 TIMONERIA I RÓTULES	10.6 REFORMES NO AUTORIZADES
	4.7 LLUMS DE POSICIÓ	A 6.7 PEDAL DE FRENADA	A 7.5 SERVODIRECCIÓ	
	4.8 LLUM ANTIBOIRA	A 6.8 BOMBA DE BUIT O COMP. I DEP.	N/A	

EQUIPS DE MESURA (Identificació)

Emissions 4_1305307	Frenada FML190103.02	Alineació ALP190103.02	Lim.Velocitat/Veloc.	Renou	Dinamòmetre	Bàscula
Deceleròmetre		Altres equips	Tacòmetre:			

MESURES EFECTUADES DURANT LA INSPECCIÓ

EMISSIONS	Opacitat 0,47 m ⁻¹	CO ralenti --- %	CO ralenti accel --- %	Lambda --- %
	Fre de servei eix 1/2/3/4	Fi 3,09/2,31/---/--- kN	Fd 3,08/1,63/---/--- kN	ALINEACIÓ
FRENADA	Fre de socors	Fi ---/---/---/--- kN	Fd ---/---/---/--- kN	-7,20/---/---/---
	Fre d'estacionament	Fi ---/1,98/---/--- kN	Fd ---/1,50/---/--- kN	m/km
LIMITACIÓ DE VELOCITAT --- km/h	RENOU --- dB --- R.P.M.	BÀSCULA	---/---/---/---	kg
DINAMÒMETRE ---/---/--- N	DECELERÒMETRE --- m/s ²			

(6) RELACIÓ DE DEFECTES TROBATS A LA INSPECCIÓ

(6) UNITAT	(6) QUALIFICACIÓ	(6) DESCRIPCIÓ DEL DEFECTE
06.01.03	LEVE	Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, superior al 20% e inferior al 30% (2º EJE)
08.03.02	GRAVE	Neumaticos: Dimensiones, características y/o configuracion no coincidentes con las incluidas en la homologacion tipo del vehiculo o con sus equivalentes (Eje 1º Der.) (Eje 1º Izq.)

DESFAVORABLE. *El defecte trobat és de tipus inhabilitant al vehicle per a circular i el propietari ha de portar el seu trasllat al taller o, si és el cas, a un taller autoritzat, a la seva situació i tornar a la inspecció en un termini de 15 dies, a partir de la primera inspecció.*

SEGONES INSPECCIONS:
SENSE CITA + TAXA €
SEGUNDAS INSPECCIONES
SIN CITA + TASA €: DE 6 A 18H
JULIO Y AGOSTO DE 8 A 19 H

(7) RESULTAT DE LA INSPECCIÓ,

DE CONFORMITAT AMB L'ARTICLE 9

DESFAVORABLE

(**) RAÓ SOCIAL/NIF DEL TALLER

☐ (**) AUTOREPARACIÓ

(9) Vist i Plau Estació, firma i segell



(10) OBSERVACIONS

Els elements inspeccionats per OFICINA amb O. Els elements inspeccionats per 040 amb A. Klim:0,51. MONTA 1º EJE IC "91" SIENDO MÍNIMO "95"

FOTO DEL VEHICLE



(*) A efectes d'inspecció periòdica. (**) En inspecció FAVORABLE de segona fase o posterior

Data límit propera fase 04/08/2024

PRIMERA INSPECCIÓ
/04-06-2024/14:00/014435/000000289