

IDENTIFICACIÓ DE L'ESTACIÓ DE ITV I DEL VEHICLE

Cita prèvia 871 57 55 44 - www.serviciositv.es

Informe d'inspecció tècnica de vehicles nº: 3.231.181

Informe corresponent a la taxa nº:

0701/2024/ 463754

Estació : 0701 Línia: 6	(3)GENERAL DE SERVICIOS ITV,SA - ESTACION Nº 0701 - PALMA I	GREMI SUCRERS I CANDELERES, 2 07009 PALMA - TELF:871575544
Tarifa 6,78 €	Tipus inspec.001 INSPECCIO PERIODICA	(3)Data insp.: 29/07/2024 (8)Data propera insp.: 29/07/2025
Classif. vehicle: 3100	Marca: OPEL VIVARO-B	Tipus X83
(5) Categoria (*) M1	(2) Matrícula actual 7867JWJ(E)	(1) Nombre de bastidor W0LJ7D605HV622573
		(4)Lectura comptakilòmetres 116.889

ABAST I TRAÇABILITAT DE LA INSPECCIÓ

1. IDENTIFICACIÓ	3. CONDICIONAMENT INTERIOR	4.9 LLUM DE GALIB	N/A 6.9 INDICADOR DE BAIXA PRESSIÓ	N/A 8. EIXOS, RODES, PNEUMÀT, SUSP
1.1 DOCUMENTACIÓ	3.1 SEIENTS I ELS ANCORATGES	4.10 CATADIÒPTIC	N/A 6.10 VALV. REGULACIÓ FRE DE MÀ	N/A 8.1 EIXOS
1.2 NOMBRE DE BASTIDOR	3.2 CINTURONS DE SEG. I ANCOR.	4.11 ENLLUMENTAT INTERIOR	N/A 6.11 VALVULES DE FRENADA	N/A 8.2 RODES
1.3 PLAQUES DE MATRÍCULA	3.3 DISP. DE RETENC. PER NINS	4.12 AVISADOR ACÚSTIC	N/A 6.12 ACUM. O DIPOSI DE PRESSIÓ	N/A 8.3 PNEUMÀTICS
	3.4 ANTIGEL I ANTIBAF	4.13 LLUM D'ESTACIONAMENT	N/A 6.13 ACOBL. FRENS DE REMOLC	N/A 8.4 SUSPENSIO
2. ACOND EXT. CARROSS, XASSIS	3.5 ANTIRROBATORI I ALARMA	4.14 SENYALITZ. D'OBERT. PORTES	N/A 6.14 SERVOFRE CILINDRE COMAND.	
2.1 ANTIEMPOTR DAVANTER	3.6 CAMP DE VISIÓ DIRECTA	4.15 SENYALITZ. LLUMINOSA ESPECÍF.	N/A 6.15 TUBS RÍGIDS	9. MOTOR I TRANSMISSIÓ
2.2 CARROSSERIA I XASSIS	3.7 DISP. DE RETEN. DE LA CARREGA	4.16 LLUM DE CIRCULACIÓ DIURNA	N/A 6.16 TUBS FLEXIBLES	N/A 9.1 ESTAT GENERAL DEL MOTOR
2.3 DISPOSITIU D'ACOBLEMENT	3.8 INDICADOR DE VELOCITAT	5. EMISSIONS CONTAMINANTS	6.17 FOLRES	N/A 9.2 SISTEMA D'ALIMENTACIÓ
2.4 PARAFAANGS I DISP. ANTIPROJECC	3.9 SORTINTS INTERIORS	5.1 RENOU	N/A 6.18 TAMBORS I DISCS	N/A 9.3 SISTEMA D'ESCAPAMENT
2.5 NETEJA-PARABRISSES I GOMES	3.10 ELEM. EXCL. DE VEH. M2 Y M3	5.2 VEH. MOTOR. DE BENZINA	N/A 6.19 CABLES, VARILLES, PALANQUES	N/A 9.4 TRANSMISSIÓ
2.6 PROTECCIONS LATERALS	3.11 ELEM. EXCL. TREN TURIST.	5.3 VEH. MOTOR DE ENC. PER COMP.	N/A 6.20 CILINDRES DEL SIST. FRENADA	N/A 9.5 VEHICLES A GAS
2.7 PROTECCIÓ DE DARRERA	3.12 SIST. LLAMADA EMERG. ECALL	5.4 RECOPIACION DATOS OBFCM	N/A 6.21 VALVULA SENSORA CÀRREGA	
2.8 PORTES I ESCALONS	4. ENLLUMENTAT, SENYALITZACIÓ	6. FRENS	6.22 AJUSTAD. TENSIÓ AUTOMÀT.	10. ALTRES
2.9 RETROVISORS	4.1 LLUMS D'ENCREU. I CARRETERA	6.1 FRE DE SERVEI	N/A	10.1 TRANSP. MERCAD. PERILLOSES
2.10 SENYALS EN ELS VEHICLES	4.2 LLUM DE MARXA ENRERE	6.2 FRE DE SOCORS	N/A 7. DIRECCIÓ	10.2 TRANSP. MERCAD. PERIBLES
2.11 SOPORT EXT. RODA RECANVI	4.3 LLUMS INDICAD. DE DIRECC.	6.3 FRE D'ESTACIONAMENT	N/A 7.1 DESVIACIÓ DE RODES	10.3 TRANSP. ESCOLAR
2.12 VIDRES DE SEGURETAT	4.4 SENYAL D'EMERGÈNCIA	6.4 FRE D'INERCIÀ	N/A 7.2 VOLANT I COLUMNA DIRECCIÓ	10.4 TACÒGRAF
2.13 ELEM. EXCL. VEH. M2 Y M3	4.5 LLUM DE FRENADA	6.5 DISPOSITIU ANTIBLOQUEIG	N/A 7.3 CAIXA DE DIRECCIÓ	10.5 LIMITACIÓ DE VELOCITAT
	4.6 LLUM DE PLACA MATRÍC. TRAS.	6.6 DISPOSITIU DE DESACCELERACIÓ	N/A 7.4 TIMONERIA I RÒTULES	10.6 REFORMES NO AUTORIZADES
	4.7 LLUMS DE POSICIÓ	6.7 PEDAL DE FRENADA	N/A 7.5 SERVODIRECCIÓ	
	4.8 LLUM ANTIBOIRA	6.8 BOMBA DE BUIT O COMP. I DEP.	N/A	

EQUIPS DE MESURA (Identificació)

Emissions	Frenada	Alineació	Lim.Velocitat/Veloc.	Renou	Dinamòmetre	Bàscula
Deceleròmetre		Altres equips	Tacòmetre:			

MESURES EFECTUADES DURANT LA INSPECCIÓ

EMISSIONS	Opacitat --- m ⁻¹	CO ralenti --- %	CO ralenti accel --- %	Lambda --- %
	Fre de servei eix 1/2/3/4	Fi --- / --- / --- kN	Fd --- / --- / --- kN	ALINEACIÓ
FRENADA	Fre de socors	Fi --- / --- / --- kN	Fd --- / --- / --- kN	--- / --- / ---
	Fre d'estacionament	Fi --- / --- / --- kN	Fd --- / --- / --- kN	m/km
LIMITACIÓ DE VELOCITAT --- km/h	RENOU --- dB --- R.P.M.	BÀSCULA	----- / ----- / ----- / -----	kg
DINAMÒMETRE --- / --- / --- N	DECELERÒMETRE --- m/s ²			

(6) RELACIÓ DE DEFECTES TROBATS A LA INSPECCIÓ

(6) UNITAT	(6) QUALIFICACIÓ	(6) DESCRIPCIÓ DEL DEFECTE
04.08.05	LEVE	Luces antiniebla: Estado de dispositivo defectuoso (Del.Izq.)

(7) RESULTAT DE LA INSPECCIÓ,

DE CONFORMITAT AMB L'ARTICLE 9

FAVORABLE

(**) RAÓ SOCIAL/NIF DEL TALLER

☒ (**)AUTOREPARACIÓ

(9)Vist i Plau Estació, firma i segell

(10) OBSERVACIONS

Els elements inspeccionats per OFICINA amb O. Els elements inspeccionats per 033 amb A.

FOTO DEL VEHICLE



(*) A efectes d'inspecció periòdica. (**) En inspecció FAVORABLE de segona fase o posterior

2ª fase de la inspecció:003220776 a l'estació:0701
/29-07-2024/11:18/004006/000000228

IDENTIFICACIÓ DE L'ESTACIÓ DE ITV I DEL VEHICLE

Informe d'inspecció tècnica de vehicles nº: 3.220.776

Cita prèvia 871 57 55 44 - www.serviciostiv.es

Estació : 0701 Línia: 2	(3) GENERAL DE SERVICIOS ITV, SA - ESTACION Nº 0701 - PALMA I	Informe corresponent a la taxa nº: 0701/2024/ 453370
Tarifa 40,66 €	Tipus inspec.001 INSPECCIO PERIODICA	(3) Data insp.: 21/06/2024 (8) Data propera insp.: 25/01/2017
Classif. vehicle: 3100	Marca: OPEL VIVARO-B	Tipus 67
(5) Categoria (*) M1	(2) Matrícula actual 7867JWJ(E)	(1) Nombre de bastidor W0LJ7D605HV622573
		(4) Lectura comptakilòmetres 114.485

ABAST I TRAÇABILITAT DE LA INSPECCIÓ

1. IDENTIFICACIÓ	3. CONDICIONAMENT INTERIOR	4.9 LLUM DE GALIB	N/A	6.9 INDICADOR DE BAIXA PRESSIÓ	N/A	8. EIXOS, RODES, PNEUMÀT, SUSP	N/A
1.1 DOCUMENTACIÓ	3.1 SEIENTS I ELS ANCORATGES	4.10 CATADIÒPTIC	N/A	6.10 VALV. REGULACIÓ FRE DE MA	N/A	8.1 EIXOS	N/A
1.2 NOMBRE DE BASTIDOR	3.2 CINTURONS DE SEG. I ANCOR.	4.11 ENLLUMENAT INTERIOR	N/A	6.11 VALVULES DE FRENADA	N/A	8.2 RODES	N/A
1.3 PLAQUES DE MATRÍCULA	3.3 DISP. DE RETENC. PER NINS	4.12 AVISADOR ACÚSTIC	N/A	6.12 ACUM. O DIPÒSIT DE PRESSIÓ	N/A	8.3 PNEUMÀTICS	N/A
2. ACOND. EXT. CARROSS. XASSÍS	3.4 ANTIGEL I ANTIBAF	4.13 LLUM D'ESTACIONAMENT	N/A	6.13 ACOBL. FRENS DE REMOLC	N/A	8.4 SUSPENSIO	N/A
2.1 ANTIEMPOTR D'AVANTER	3.5 ANTIRROBATORI I ALARMA	4.14 SENYALITZ. D'OBERT. PORTES	N/A	6.14 SERVOFRE CILINDRE COMAND.	N/A	9. MOTOR I TRANSMISSIÓ	N/A
2.2 CARROSSERIA I XASSÍS	3.6 CAMP DE VISIÓ DIRECTA	4.15 SENYALITZ. LLUMINOSA ESPECIF	N/A	6.15 TUBS RÍGIDS	N/A	9.1 ESTAT GENERAL DEL MOTOR	N/A
2.3 DISPOSITIU D'ACOBLEMENT	3.7 DISP. DE RETEN. DE LA CARREGA	4.16 LLUM DE CIRCULACIÓ DIURNA	N/A	6.16 TUBS FLEXIBLES	N/A	9.2 SISTEMA D'ALIMENTACIÓ	N/A
2.4 PARAFAANGS I DISP. ANTIPROJEC	3.8 INDICADOR DE VELOCITAT	5. EMISSIONS CONTAMINANTS	N/A	6.17 FOLRES	N/A	9.3 SISTEMA D'ESCAPAMENT	N/A
2.5 NETEJA-PARABRISSES I GOMES	3.9 SORTINTS INTERIORS	5.1 RENOU	N/A	6.18 TAMBORS I DISCS	N/A	9.4 TRANSMISSIÓ	N/A
2.6 PROTECCIONS LATERALS	3.10 ELEM. EXCL. DE VEH. M2 Y M3	5.2 VEH. MOTOR. DE BENZINA	N/A	6.19 CABLES, VARILLES, PALANQUES	N/A	9.5 VEHICLES A GAS	N/A
2.7 PROTECCIÓ DE DARRERA	3.11 ELEM. EXCL. TREN TURIST.	5.3 VEH. MOTOR DE ENC. PER COMPL	N/A	6.20 CILINDRES DEL SIST. FRENADA	N/A		
2.8 PORTES I ESCALONS	3.12 SIST. LLAMADA EMERG. ECALL	5.4 RECOPILOCION DATOS OBFCM	N/A	6.21 VALVULA SENSORA CARREGA	N/A		
2.9 RETROVISORS	4. ENLLUMENAT, SENYALITZACIÓ	6. FRENS	N/A	6.22 AJUSTAD. TENSIO AUTOMAT.	N/A	10. ALTRES	N/A
2.10 SENYALS EN ELS VEHICLES	4.1 LLUMS D'ENCREU. I CARRETERA	6.1 FRE DE SERVEI	N/A		N/A	10.1 TRANSP. MERCAD. PERILLOSES	N/A
2.11 SOPORT EXT. RODA RECANVI	4.2 LLUM DE MARXA ENRERE	6.2 FRE DE SOCORS	N/A	7. DIRECCIÓ	N/A	10.2 TRANSP. MERCAD. PERIBLES	N/A
2.12 VIDRES DE SEGURETAT	4.3 LLUMS INDICAD. DE DIRECC.	6.3 FRE D'ESTACIONAMENT	N/A	7.1 DESVIACIÓ DE RODES	N/A	10.3 TRANSPORT ESCOLAR	N/A
2.13 ELEM EXCL VEHIC M2 Y M3	4.4 SENYAL D'EMERGENCIA	6.4 FRE D'INÈRCIA	N/A	7.2 VOLANT I COLUMNA DIRECCIÓ	N/A	10.4 TACOGRAF	N/A
	4.5 LLUM DE FRENADA	6.5 DISPOSITIU ANTIBLOQUEIG	N/A	7.3 CAIXA DE DIRECCIÓ	N/A	10.5 LIMITACIÓ DE VELOCITAT	N/A
	4.6 LLUM DE PLACA MATRÍC TRAS.	6.6 DISPOSITIU DE DESACCELERACIÓ	N/A	7.4 TIMONERIA I ROTULES	N/A	10.6 REFORMES NO AUTORIZADES	N/A
	4.7 LLUMS DE POSICIÓ	6.7 PEDAL DE FRENADA	N/A	7.5 SERVODIRECCIÓ	N/A		
	4.8 LLUM ANTIBOIRA	6.8 BOMBA DE BUIT O COMP. I DEP.	N/A		N/A		

EQUIPS DE MESURA (Identificació)

Emissions 2_1305308	Frenada B102-410122-001	Alineació 190054.02	Lim.Velocitat/Veloc.	Renou	Dinamòmetre	Bàscula
Deceleròmetre	Altres equips	Tacòmetre:				

MESURES EFECTUADES DURANT LA INSPECCIÓ

EMISSIONS	Opacitat 0,17 m ⁻¹	CO ralenti --- %	CO ralenti accel --- %	Lambda --- %
FRENADE	Fre de servei eix 1/2/3/4	Fi 3,97 / 2,76 / --- / --- kN	Fd 3,56 / 2,73 / --- / --- kN	ALINEACIÓ
	Fre de socors	Fi --- / --- / --- / --- kN	Fd --- / --- / --- / --- kN	-1,20 / --- / --- / ---
	Fre d'estacionament	Fi --- / 2,05 / --- / --- kN	Fd --- / 2,26 / --- / --- kN	m/km
LIMITACIÓ DE VELOCITAT	--- km/h	RENOU --- dB --- R.P.M.	BÀSCULA	--- / --- / --- / --- kg
DINAMÒMETRE	--- / --- / --- N	DECELERÒMETRE --- m/s ²		

(6) RELACIÓ DE DEFECTES TROBATS A LA INSPECCIÓ

(6) UNITAT	(6) QUALIFICACIÓ	(6) DESCRIPCIÓ DEL DEFECTE
04.01.06.01	GRAVE	Luces de cruce y carretera: Estado de dispositivo defectuoso que afecta a su funcion o existe riesgo de desprendimiento (Izquierda)
04.08.05	LEVE	Luces antiniebla: Estado de dispositivo defectuoso (Del.Izq.)

SEGONES INSPECCIONS:
SENSE CITA + TAXA €
SEGUNDAS INSPECCIONES
SIN CITA + TASAS DE 6 A 18 €
JULIO Y APOSTO DE 6 A 13 H

(7) RESULTAT DE LA INSPECCIÓ,

DE CONFORMITAT AMB L'ARTICLE 9

DESFAVORABLE

(**) RAÓ SOCIAL/NIF DEL TALLER

☐ (**) AUTOREPARACIÓ

(9) Vist i Plau Estació, firma i segell

(10) OBSERVACIONS

Els elements inspeccionats per OFICINA amb O. Els elements inspeccionats per 018 amb A.
Klim:0,30. 4.1.6 FARO ROTO.

FOTO DEL VEHICLE

