

APDO.102 07610 CAN PASTILLA - Cita prèvia 871 57 55 44 - www.serviciositv.es

Informe correspondent a la taxa nº.:	0706/2024/ 538716
--------------------------------------	-------------------

Estació : 0706	Línia: 6	(3)GENERAL DE SERVICIOS ITV,SA - GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A.- EST. 0706 PALMA II CANAL DE SANT JORDI 1 - PALMA - TELF:871575544
----------------	----------	--

Tarifa 40,66 €	Tipus inspec.001 INSPECCIO PERIODICA	(3)Data insp.: 02/07/2024	(8)Data propera insp.: 02/07/2025
----------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Classif. vehicle:	Marca:	Tipus	Contrasenya homologació	Data 1ª matriculació
3100	FIAT FIAT DOBLO	263	E3*2007/46*0002*30	28/04/2017

(5) Categoría (*)	(2) Matrícula actual	(1) Nombre de bastidor	(4) Lectura comptaquilòmetres
N1	7850JYS(E)	ZFA26300006D11579	155.734

ABAST I TRAÇABILITAT DE LA INSPECCIÓ

1. IDENTIFICACIÓ		3. CONDICIONAMENT INTERIOR		4.9 LLUM DE GALIB		N/A 6.9 INDICADOR DE BAIXA PRESSIÓ		N/A 8. EIXOS, RODES, PNEUMAT, SUSP	
1.1 DOCUMENTACIÓ	AO	3.1 SEIENTS I ELS ANCORATGES	A	4.10 CATADIÓPTRIC	A	6.10 VALV. REGULACIÓ FRE DE MÀ	N/A	8.1 EIXOS	AB
1.2 NOMBRE DE BASTIDOR		3.2 CINTURONS DE SEG. I ANCOR.		4.11 ENLLENAMENT INTERIOR	N/A	6.11 VALVULES DE FRENADA	N/A	8.2 RODES	AB
1.3 PLAQUES DE MATRÍCULA	A	3.3 DISP. DE RETENC. PER NINS	N/A	4.12 AVISADOR ACÚSTIC	A	6.12 ACUM. O DISPOSIT DE PRESSIÓ	N/A	8.3 PNEUMÀTICS	AB
		3.4 ANTIGEL I ANTIBAF	N/A	4.13 LLUM D'ESTACIONAMENT	N/A	6.13 ACOBLL. FRENS DE REMOLC	N/A	8.4 SUSPENSIÓ	AB
2. ACOND. EXT. CARROSS, XASSIS		3.5 ANTIRROBATORI I ALARMA		4.14 SENYALITZ. D'OBERT. PORTES		N/A 6.14 SERVOFRE CILINDRE COMAND.		AB	
2.1 ANTENYOTR DAVANTER	N/A	3.6 CAMP DE VISIÓ DIRECTA	A	4.15 SENYALITZ. LLUMBOSA ESPECÍF.	N/A	6.15 TUBS RÍGIDS	AB	9. MOTOR I TRANSMISSIÓ	
2.2 CARROSSERIA I XASSIS	AB	3.7 DISP. DE RETEN. DE LA CÀRREGA	A	4.16 LLUM DE CIRCULACIÓ DIURNA	A	6.16 TUBS FLEXIBLES	AB	9.1 ESTAT GENERAL DEL MOTOR	AB
2.3 DISPOSITIU D'ACOBAMENT	N/A	3.8 INDICADOR DE VELOCITAT	A	5. EMISSIONS CONTAMINANTS		6.17 FOLRES	AB	9.2 SISTEMA D'ALIMENTACIÓ	AB
2.4 PARAFANGS I DISC. ANTIPROJECC		3.9 SORTINTS INTERIORS	A	5.1 RENOU	A	6.18 TAMBORS I DISCS	AB	9.3 SISTEMA D'ESCAPAMENT	AB
2.5 NETEJA-PARABRISSES I GOMES	A	3.10 ELEM. EXCL. DE VEH. M2 Y M3	N/A	5.2 VEH. MOTOR. DE BENZINA	N/A	6.19 CABLES, VARILLES, PALANQUES	AB	9.4 TRANSMISSIÓ	AB
2.6 PROTECCIONS LATERALS	N/A	3.11 ELEM EXCL.TREN TURIST.	N/A	5.3 VEH. MOTOR DE ENC. PER COMPL.	A	6.20 CILINDRES DEL SIST. FRENADA	AB	9.5 VEHICLES A GAS	N/A
2.7 PROTECCIÓ DE DARRERA	AB	3.12 SIST. LLAMADA EMERG. ECALL	N/A	5.4 RECOPIACIÓ D'ADATOS OBCFM	N/A	6.21 VALVULA SENSORA CÀRREGA	N/A		
2.8 PORTES I ESCALONS	A	4. ENLLENAMAT, SENYALITZACIÓ		6. FRENS		6.22 AJUSTAD. TENSIÓ AUTOMAT.	N/A	10. ALTRES	
2.9 RETROVISORS		4.1 LLUMS D'ENCREU. I CARRETERA	A	6.1 FRE DE SERVEI	A			10.1 TRANSP. MERCAD. PERILLOSES	N/A
2.10 SENYALS EN ELS VEHICLES	N/A	4.2 LLUM DE MARXA ENRERE	A	6.2 FRE DE SOCOORS	N/A	7. DIRECCIÓ		10.2 TRANSP. MERCAD. PERIBLES	N/A
2.11 SOPORT EXT. RODA RECANVI		4.3 LLUMS INDICAD. DE DIRECC.	A	6.3 FRE D'ESTACIONAMENT	A	7.1 DESVIACIÓ DE RODES	AB	10.3 TRANSPORT ESCOLAR	N/A
2.12 VIDRES DE SEGURETAT	A	4.4 SENYAL D'EMERGÈNCIA	A	6.4 FRE D'INÈRCIA	A	7.2 VOLANT I COLUMNA DIRECCIÓ	AB	10.4 TACÓGRAF	N/A
2.13 ELEM EXCL. VEHIC M2 Y M3	N/A	4.5 LLUM DE FRENADA	A	6.5 DISPOSITIU ANTIBLOQUEIG	AB	7.3 CAIXA DE DIRECCIÓ	AB	10.5 LIMITACIÓ DE VELOCITAT	N/A
		4.6 LLUM DE PLACA MATRÍC. TRAS.	A	6.6 DISPOSITIU DE DESACCELERACIÓ	N/A	7.4 TONERERIA I RÒTULES	AB	10.6 REFORMES NO AUTORIZADES	AB
		4.7 LLUMS DE POSICIÓ	A	6.7 PEDAL DE FRENADA	A	7.5 SERVODIRECCIÓ	AB		
		4.8 LLUM ANTIBOIRA	A	6.8 BOMBA DE BUIT O COMP. I DEP.	N/A				

EQUIPS DE MESURA (Identificació)

Emissions 12/1305310	Frenada 419533-001	Alineació 454291-010	Lim.Velocitat/Veloc.	Renou	Dinamòmetre	Bàscula
Deceleròmetre		Altres equips	Tacòmetre:			

MESURES EFECTUADES DURANT LA INSPECCIÓ

EMISSIONS	Opacitat	0,22	m ⁻¹	CO ralenti	---	%	CO ralenti accel	---	%	Lambda	---	%		
FRENADA	Fre de servei	eix	1/2/3/4	Fi	3,79/2,60/---	---	kN	Fd	4,06/2,83/---	---	ALINEACIÓ			
	Fre de socors			Fi	---/---/---	---	kN	Fd	---/---/---	---				
	Fre d'estacionament			Fi	---/2,29/---	---	kN	Fd	---/2,16/---	---		m/km		
LIMITACIÓ DE VELOCITAT				---	km/h	RENOU	---	dB	---	R.P.M.	BÀSCULA		----/----/----/----	kg
DINAMÒMETRE				---	/---	/---	N	DECELERÒMETRE		---	m/s ²			

(6) RELACIÓ DE DEFECTES TROBATS A LA INSPECCIÓ

(6) UNITAT	(6) QUALIFICACIÓ	(6) DESCRIPCIÓ DEL DEFECTE
------------	------------------	----------------------------

(7) RESULTAT DE LA INSPECCIÓ.

DE CONFORMITAT AMB L'ARTICLE 9

FAVORABLE

(**) RAÓ SOCIAL/NIF DEL TALLER

☐ (**)AUTOREPARACIÓ

(9) Vist i Plau Estació, firma i segell 

(10) OBSERVACIONES

Els elements inspeccionats per OFICINA amb O. Els elements inspeccionats per 064 amb A. Els elements inspeccionats per 054 amb B.

FOTO DEL VEHICLE



(*) A efectes d'inspecció periòdica. (**) En inspecció FAVORABLE de segona fase o posterior

02-07-2024/08:14/010757/000000115