

IDENTIFICACIÓ DE L'ESTACIÓ DE ITV I DEL VEHICLE

Informe d'inspecció tècnica de vehicles nº: 2.941.307

Informe corresponent a la taxa nº.: 0701/2022/ 176666

Estació : 0701 Línia: 3 (3)GENERAL DE SERVICIOS ITV,SA - ESTACION Nº 0701 - PALMA I GREMI SUCRERS I CANDELERS, 2 07009 PALMA - TELF:871575544

Tarifa 40,66 € Tipus inspec.001 INSPECCIO PERIODICA (3)Data insp.: 21/01/2022 (8)Data propera insp.: 29/07/2022

Classif. vehicle: 2420 Marca: RENAULT MASTER Tipus N1 Contrasenya homologació E2*2007/46*0016*09 Data 1ª matriculació 29/07/2011

(5) Categoria (*) N1 (2) Matrícula actual 4359HFT(E) (1) Nombre de bastidor VF1MAFEAA45273083 (4) Lectura comptakilòmetres(****) 249.811

ABAST I TRAÇABILITAT DE LA INSPECCIÓ

1. IDENTIFICACIÓ	3. CONDICIONAMENT INTERIOR	4.10 CATADIÒPTIC	A	6.9 INDICADOR DE BAIXA PRESSIÓ	N/A	8. EIXOS, RODES, PNEUMÀT, SUSP
1.1 DOCUMENTACIÓ	3.1 SEIENTS I ELS ANCORATGES	4.11 ENLLUMENATAT INTERIOR	N/A	6.10 VÁLV. REGULACIÓ FRE DE MÀ	N/A	8.1 EIXOS
1.2 NOMBRE DE BASTIDOR	3.2 CINTURONS DE SEG. I ANCOR.	4.12 AVISADOR ACÚSTIC	A	6.11 VÁLVULES DE FRENADA	N/A	8.2 RODES
1.3 PLAQUES DE MATRÍCULA	3.3 DISP. DE RETENC. PER NINS	4.13 LLUM D'ESTACIONAMENT	N/A	6.12 ACUM. O DIPÓSIT DE PRESSIÓ	N/A	8.3 PNEUMÀTICS
	3.4 ANTIGEL I ANTIBAF	4.14 SENYALITZ. D'OBERT. PORTES	N/A	6.13 ACOBL. FRENS DE REMOLC	N/A	8.4 SUSPENSIO
	3.5 ANTIRROBATORI I ALARMA	4.15 SENYALITZ. LLUMINOSA ESPECIF.	N/A	6.14 SERVOFRE CILINDRE COMAND.	A	
2. ACOND. EXT. CARROSS, XASSIS	3.6 CAMP DE VISIÓ DIRECTA	4.16 LLUM DE CIRCULACIÓ DIURNA	N/A	6.15 TUBS RÍGIDS	A	9. MOTOR I TRANSMISSIÓ
2.1 ANTIEMPOTR DAVANTER	3.7 DISP. DE RETEN. DE LA CÀRREGA			6.16 TUBS FLEXIBLES	A	9.1 ESTAT GENERAL DEL MOTOR
2.2 CARROSSERIA I XASSIS	3.8 INDICADOR DE VELOCITAT	5. EMISSIONS CONTAMINANTS		6.17 FOLRES	A	9.2 SISTEMA D'ALIMENTACIÓ
2.3 DISPOSITIU D'ACOBAMENT	3.9 SORTINTS INTERIORS	5.1 RENOU	A	6.18 TAMBORS I DISCS	A	9.3 SISTEMA D'ESCAPAMENT
2.4 PARAFANGS I DISP. ANTIPROJEC	3.10 ELEM. EXCL. DE VEH. M2 Y M3	5.2 VEH. MOTOR. DE BENZINA	N/A	6.19 CABLES, VARILLES, PALANQUES	A	9.4 TRANSMISSIÓ
2.5 NETEJA-PARABRISSES I GOMES	3.11 ELEM. EXCL. TREN TURIST.	5.3 VEH. MOTOR DE ENC. PER COMPR.	N/A	6.20 CILINDRES DEL SIST. FRENADA	A	9.5 VEHICLES A GAS
2.6 PROTECCIONS LATERALS	4. ENLLUMENATAT, SENYALITZACIÓ			6.21 VÁLVULA SENSORA CÀRREGA	A	
2.7 PROTECCIÓ DE DARRERA	4.1 LLUMS D'ENCREU. I CARRETERA	6. FRENS		6.22 AJUSTAD. TENSIO AUTOMAT.	N/A	10. ALTRES
2.8 PORTES I ESCALONS	4.2 LLUM DE MARXA ENRERE	6.1 FRE DE SERVEI	A			10.1 TRANSP. MERCAD. PERILLOSES
2.9 RETROVISORS	4.3 LLUMS INDICAD. DE DIRECC.	6.2 FRE DE SOCORS	N/A	7. DIRECCIÓ		10.2 TRANSP. MERCAD. PERIBLES
2.10 SENYALS EN ELS VEHICLES	4.4 SENYAL D'EMERGENCIA	6.3 FRE D'ESTACIONAMENT	A	7.1 DESVIACIÓ DE RODES	A	10.3 TRANSPORT ESCOLAR
2.11 SOPORT EXT. RODA RECANVI	4.5 LLUM DE FRENADA	6.4 FRE D'INERCIÀ	N/A	7.2 VOLANT I COLUMNA DIRECCIÓ	A	10.4 TACÒGRAF
2.12 VIDRES DE SEGURETAT	4.6 LLUM DE PLACA MATRÍC. TRAS.	6.5 DISPOSITIU ANTIBLOQUEIG	A	7.3 CAIXA DE DIRECCIÓ	A	10.5 LIMITACIÓ DE VELOCITAT
2.13 ELEM. EXCL. VEH. M2 Y M3	4.7 LLUMS DE POSICIÓ	6.6 DISPOSITIU DE DESACCELERACIÓ	N/A	7.4 TIMONERIA I RÔTULES	A	10.6 REFORMES NO AUTORIZADES
	4.8 LLUM ANTIBOIRA	6.7 PEDAL DE FRENADA	A	7.5 SERVODIRECCIÓ	A	
	4.9 LLUM DE GALIB	6.8 BOMBA DE BUIT O COMP. I DEP.	N/A			

EQUIPS DE MESURA (Identificació)

Emissions 3_1305296	Frenada 1346	Alineació 190054.03	Lim.Velocitat/Veloc.	Renou	Dinamòmetre	Bàscula
Deceleròmetre	Altres equips	Tacòmetre:				

MESURES EFECTUADES DURANT LA INSPECCIÓ

EMISSIONS (****)	Opacitat 0,14 m ⁻¹	CO ralenti --- %	CO ralenti accel --- %	Lambda --- %
	Fre de servei eix 1/2/3/4	Fi 4,58 / 3,73 / --- / --- kN	Fd 4,54 / 3,95 / --- / --- kN	ALINEACIÓ
FRENADA (****)	Fre de socors	Fi --- / --- / --- / --- kN	Fd --- / --- / --- / --- kN	-3,80 / --- / --- / ---
	Fre d'estacionament	Fi --- / 3,14 / --- / --- kN	Fd --- / 3,37 / --- / --- kN	m/km
LIMITACIÓ DE VELOCITAT --- km/h	RENOU --- dB --- R.P.M.	BÀSCULA	----- / ----- / ----- / -----	kg
DINAMÒMETRE --- / --- / --- N	DECELERÒMETRE --- m/s ²			

(6) RELACIÓ DE DEFECTES TROBATS A LA INSPECCIÓ

(6) UNITAT (6) QUALIFICACIÓ (6) DESCRIPCIÓ DEL DEFECTE

(7) RESULTAT DE LA INSPECCIÓ,

DE CONFORMITAT AMB L'ARTICLE 9

FAVORABLE

(**) RAÓ SOCIAL/NIF DEL TALLER

☐ (**)AUTOREPARACIÓ

(9) Vist i Plau Estació, firma i segell


(10) OBSERVACIONS

Els elements inspeccionats per OFICINA amb O. Els elements inspeccionats per 002 amb A. (****)
Inspeccionat amb la col·laboració de l'usuari.

FOTO DEL VEHICLE



ITV0701 2022-01-21 07:22:27

IDENTIFICACIÓ DE L'ESTACIÓ DE ITV I DEL VEHICLE

APDO.102 07610 CAN PASTILLA - Cita prèvia 871 57 55 44 - www.serviciostiv.es

Informe d'inspecció tècnica de vehicles nº: 2.834.468

Informe corresponent a la factura nº.: 0706/2021/ 108784

Estació : 0706 Llínia: 03 (3) GENERAL DE SERVICIOS ITV, SA - GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A. - EST. 0706 PALMA II CANAL DE SANT JORDI 1 - PALMA - TELF.871575544

Tarifa 40,62 € Tipus inspec.001 INSPECCIÓ PERIÒDICA

(3) Data insp.: 18/03/2021 (8) Data propera insp.: 29/01/2022

Classif. vehicle: 2420 Marca: RENAULT MASTER Tipus 13-15 Contrasenya homologació E2*007/46*0016*09 Data 1ª matriculació 29/07/2011

(5) Categoria (*) (2) Matricula actual (1) Nombre de bastidor (4) Lectura comptakilòmetres(****)
N1 4359HFT(E) VF1MAFEAA45273083 227.774

ABAST I TRAÇABILITAT DE LA INSPECCIÓ

1. IDENTIFICACIÓ	3. CONDICIONAMENT INTERIOR	4.10 CATADIÒPTIC	6.9 INDICADOR DE BAIXA PRESSIÓ	8. EIXOS, RODES, PNEUMÀT, SUSP
1.1 DOCUMENTACIÓ AO	3.1 SEIENTS I ELS ANCORATGES A	4.11 ENLLUMENTAT INTERIOR N/A	6.10 VÁLV. REGULACIÓ FRE DE MA N/A	8.1 EIXOS A
1.2 NOMBRE DE BASTIDOR A	3.2 CINTURONS DE SEG. I ANCOR. A	4.12 AVISADOR ACÚSTIC A	6.11 VÁLVULES DE FRENADA N/A	8.2 RODES A
1.3 PLAQUES DE MATRICULA A	3.3 DISP. DE RETENC. PER NINS N/A	4.13 LLUM D'ESTACIONAMENT N/A	6.12 ACUM. O DIPÓSIT DE PRESSIÓ N/A	8.3 PNEUMÀTICS A
	3.4 ANTIGEL I ANTIBAF N/A	4.14 SENYALITZ. D'OBERT. PORTES N/A	6.13 ACOBL. FRENS DE REMOLC N/A	8.4 SUSPENSIO A
	3.5 ANTIRROBATORI I ALARMA A	4.15 SENYALITZ. LLUMINOSA ESPECIF. N/A	6.14 SERVOFRE CILINDRE COMAND. A	
2. ACOND EXT, CARROSS, XASSÍS	3.6 CAMP DE VISIÓ DIRECTA A	4.16 LLUM DE CIRCULACIÓ DIURNA A	6.15 TUBS RÍGIDS A	9. MOTOR I TRANSMISSIÓ
2.1 ANTIEMPOTR DAVANTER N/A	3.7 DISP. DE RETEN. DE LA CÀRREGA A		6.16 TUBS FLEXIBLES A	9.1 ESTAT GENERAL DEL MOTOR A
2.2 CARROSSERIA I XASSÍS A	3.8 INDICADOR DE VELOCITAT A	5. EMISSIONS CONTAMINANTS	6.17 FOLRES A	9.2 SISTEMA D'ALIMENTACIÓ A
2.3 DISPOSITIU D'ACOBAMENT N/A	3.9 SORTINTS INTERIORS A	5.1 RENOU A	6.18 TAMBORS I DISCS A	9.3 SISTEMA D'ESCAPAMENT A
2.4 PARAFANGS I DISP. ANTIPROJECC. A	3.10 ELEM. EXCL. DE VEH. M2 Y M3 N/A	5.2 VEH. MOTOR. DE BENZINA N/A	6.19 CABLES, VARILLES, PALANQUES N/A	9.4 TRANSMISSIÓ A
2.5 NETEJA-PARABRISSES I GOMES A	3.11 ELEM. EXCL. TREN TURIST. N/A	5.3 VEH. MOTOR DE ENC. PER COMPR. A	6.20 CILINDRES DEL SIST. FRENADA A	9.5 VEHICLES A GAS N/A
2.6 PROTECCIONS LATERALS N/A	4. ENLLUMENTAT, SENYALITZACIÓ	6.21 VÁLVULA SENSORA CÀRREGA N/A	6.22 AJUSTAD. TENSIO AUTOMAT. N/A	10. ALTRES
2.7 PROTECCIÓ DE DARRERA A	4.1 LLUMS D'ENCREU. I CARRETERA A	6. FRENS		10.1 TRANSP. MERCAD. PERILLOSES N/A
2.8 PORTES I ESCALONS A	4.2 LLUM DE MARXA ENRERE A	6.1 FRE DE SERVEI A		10.2 TRANSP. MERCAD. PERIBLES N/A
2.9 RETROVISORS A	4.3 LLUMS INDICAD. DE DIRECC. A	6.2 FRE DE SOCORS N/A	7. DIRECCIÓ	10.3 TRANSPORT ESCOLAR N/A
2.10 SENYALS EN ELS VEHICLES N/A	4.4 SENYAL D'EMERGÈNCIA A	6.3 FRE D'ESTACIONAMENT A	7.1 DESVIACIÓ DE RODES A	10.4 TACÒGRAF N/A
2.11 SOPORT EXT RÒDA RECANVI A	4.5 LLUM DE FRENADA A	6.4 FRE D'INÈRCIA A	7.2 VOLANT I COLUMNA DIRECCIÓ A	10.5 LIMITACIÓ DE VELOCITAT N/A
2.12 VIDRES DE SEGURETAT A	4.6 LLUM DE PLACA MATRÍC TRAS. A	6.5 DISPOSITIU ANTIBLOQUEIG A	7.3 CAIXA DE DIRECCIÓ A	10.6 REFORMES NO AUTORIZADES A
2.13 ELEM EXCL VEHIC M2 Y M3 N/A	4.7 LLUMS DE POSICIÓ A	6.6 DISPOSITIU DE DESACCELERACIÓ N/A	7.4 TIMONERIA I RÒTULES A	
	4.8 LLUM ANTIBOIRA A	6.7 PEDAL DE FRENADA A	7.5 SERVODIRECCIÓ A	
	4.9 LLUM DE GÀLIB N/A	6.8 BOMBA DE BUIT O COMP. I DEP. N/A		

EQUIPS DE MESURA (Identificació)

Emissions 14/1305318	Frenada B102408255	Alineació 190108.04	Lim.Velocitat/Veloc.	Renou	Dinamòmetre	Bàscula 1901684
Deceleròmetre	Altres equips					

MESURES EFECTUADES DURANT LA INSPECCIÓ

EMISSIONS (****)	Opacitat	0,05	m ⁻¹	CO ralenti	---	%	CO ralenti accel	---	%	Lambda	---	%
	Fre de servei	eix	1/2/3/4	Fi	4,69 / 6,68 / --- / ---	kN	Fd	4,78 / 6,87 / --- / ---	kN	ALINEACIÓ		
FRENADA (****)	Fre de socors			Fi	--- / --- / --- / ---	kN	Fd	--- / --- / --- / ---	kN		-3,80 / --- / --- / ---	
	Fre d'estacionament			Fi	--- / 4,90 / --- / ---	kN	Fd	--- / 4,94 / --- / ---	kN			m/km
LIMITACIÓ DE VELOCITAT	---	km/h	RENOU	---		dB	BÀSCULA	1350 / 1775 / --- / ---				kg
DINAMÒMETRE	---	---	N	DECELERÒMETRE	---	m/s²						

(6) RELACIÓ DE DEFECTES TROBATS A LA INSPECCIÓ

(6) UNITAT	(6) QUALIFICACIÓ	(6) DESCRIPCIÓ DEL DEFECTE
04.06.03	LEVE	Luz de la placa de matricula trasera: Estado de dispositivo defectuoso
09.04.02	LEVE	Transmision: Defectos de estado de los guardapolvos (Eje 1º Ext. Der.)

(7) RESULTAT DE LA INSPECCIÓ,

DE CONFORMITAT AMB L'ARTICLE 9

FAVORABLE

(**) RAÓ SOCIAL/NIF DEL TALLER

☐ (**) AUTOREPARACIÓ

(9) Vist i Plau Estació, firma i segell

(10) OBSERVACIONS DIESEL

Els elements inspeccionats per OFICINA amb O. Els elements inspeccionats per 022 amb A. (****)
Inspeccionat amb la col·laboració de l'usuari.
06.01 CARGADO.

FOTO DEL VEHICLE



(*) A efectes d'inspecció periòdica. (**) En inspecció FAVORABLE de segona fase o posterior

PRIMERA INSPECCIÓ
/18-03-2021/19:32/012121/000000591