


Limpieza de obra:

Cliente: Andreas Kliemt

Via de la Cornisa 42

St. Ponca

Trabajos:



Muro de piedra de cantera completamente nuevo y cubierto de cemento, necesita ser limpiado en su totalidad.




Eliminar la película de cemento del aluminio





Retirar la película de cemento del poste metálico







Eliminar la película de cemento de las puertas de hierro






Eliminar los residuos de hormigón y cemento







Polvo en el garaje







Debe estar completamente limpi









Es necesario eliminar el lodo de hormigón de la carretera, ya que ésta ha sido repavimentada recientemente.





Los residuos en el jardín deben ser elimina

