

ASPECTES D'INTERÈS DE LA INSPECCIÓ

La inspecció tècnica de vehicles està regulada pel Real Decret 920/2017, de 23 d'octubre (BOE, dimecres 8 de novembre de 2017)

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Targeta d'Inspecció tècnica, Permís de Circulació i DNI/CIF del propietari. S'haurà d'acreditar la vigència de l'assegurança obligatòria del vehicle segons el que estableix l'article 78.2 del text refós de la "Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial"

TARIFES

Les taxes a abonar en primera inspecció i segona (de correcció de defectes) són les aprovades en el Ple del Consell Insular de Mallorca publicades en el BOIB.

RECOMANACIONS

Dins l'edifici d'inspecció només es permetrà baixar al conductor del vehicle quan així ho indiqui l'inspector. Durant el desenvolupament de la inspecció s'haurà de prestar atenció a les indicacions del personal inspector. No està permès fumar, la utilització de telèfons mòbils, ni tenir animals a l'interior del vehicle.

A la inspecció, es recomana especialment que la pressió dels pneumàtics s'ajusti a l'especificada pel fabricant del vehicle.

INSPECCIÓ I RESULTAT DE LA INSPECCIÓ

Com a resultat de la inspecció es poden donar els següents resultats.

FAVORABLE: Quan en una inspecció tècnica no es detecten defectes, o només es detecten defectes classificats com a lleus. Es pot circular sense efectuar nova inspecció dins el termini indicat a la Targeta ITV.

Els defectes qualificats com a lleus són defectes que hauran de reparar-se en un termini màxim de dos mesos. No exigeixen una nova inspecció per comprovar que han estat esmenats, tret que el vehicle hagi de tornar a ser inspeccionat per haver estat la inspecció desfavorable o negativa.

DESFAVORABLE: Els defectes trobats són greus. Els defectes assignats com a greus són defectes que inhabiliten al vehicle per a circular per les vies públiques excepte per al seu trasllat al taller o, en el seu cas, per a la regularització de la seva situació i tornada a una Estació ITV per a una nova inspecció en un termini no superior a dos mesos, comptats a partir de la primera inspecció tècnica desfavorable.

NEGATIVA: Les deficiències observades són qualificades com a molt greus i inhabiliten al vehicle per a circular per les vies públiques. En aquest cas, el trasllat del vehicle des de l'Estació ITV fins al seu destí es realitzarà per mitjans aliens al propi vehicle (per exemple grua). En estar corregits els defectes, s'haurà de presentar el vehicle a inspecció en un termini no superior a dos mesos, comptats a partir de la primera inspecció negativa.

En segones i successives inspeccions es comprovarà la correcció de tots els defectes.

Si el vehicle es presentés a la segona inspecció tècnica fora del termini establert per a la seva reparació, haurà de realitzar una inspecció tècnica completa del vehicle.

Si durant la inspecció per a la verificació de la correcció de defectes es detectessin altres defectes segons el que estableix el "Manual de Procedimiento de Inspección de Estaciones ITV", aquests determinaran també el resultat de la inspecció, en funció de la seva qualificació.

En tots els casos els defectes observats durant la inspecció, així com la seva qualificació, figuraran a l'informe d'inspecció.

Existeix la llibertat d'elecció d'Estació ITV per efectuar tant la primera inspecció tècnica com les inspeccions successives després de la correcció de defectes.

SOL·LICITUD D'INSPECCIÓ

Per a sol·licitar la inspecció es pot personar a l'Estació ITV on vulgui realitzar-la o, si ho prefereix pot fer ús del servei de Cita Prèvia a la pàgina web o mitjançant el telèfon indicat a l'anvers d'aquest informe. També pot acudir amb el seu vehicle directament a una Estació ITV per a realitzar la inspecció, on serà atès en funció de l'ocupació de la mateixa.

Per venir a una segona inspecció, no es necessari demanar cita prèvia, és suficient presentar-se a les oficines dins l'horari d'apertura de les estacions i com a mínim mitja hora abans del tancament

ASPECTOS DE INTERÉS DE LA INSPECCIÓN

La inspección técnica de vehículos está regulada por el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, (BOE, miércoles 8 de noviembre de 2017)

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Tarjeta de Inspección Técnica, Permiso de Circulación y DNI/CIF del propietario. Acreditar el seguro obligatorio del vehículo según lo establecido en el artículo 78.2 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial

TARIFAS

Las tasas a abonar en primera inspección y en segunda inspección, (de subsanación de defectos), son aprobadas en el Pleno del Consell Insular de Mallorca y publicadas en el BOIB.

RECOMENDACIONES

Dentro del edificio de inspección sólo se permitirá descender del vehículo al conductor por indicación expresa del inspector. Durante el desarrollo de la inspección deberá atender las indicaciones del inspector. No está permitido fumar, la utilización de teléfonos móviles o, portar animales en el interior del vehículo.

En la inspección, se recomienda especialmente que la presión de los neumáticos se ajuste a la especificada por el fabricante del vehículo.

INSPECCIÓN Y RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Como resultado de la inspección pueden darse los casos siguientes:

FAVORABLE: Cuando en una inspección técnica no se detecten defectos o sólo se detecten defectos clasificados leves. Puede circular sin efectuar nueva revisión dentro del plazo de validez señalado en la Tarjeta de ITV.

Los defectos calificados como leves son defectos que deberán repararse en un plazo máximo de dos meses. No exigen una nueva inspección para comprobar que han sido subsanados, salvo que el vehículo tenga que volver a ser inspeccionado por haber sido la inspección desfavorable o negativa.

DESFAVORABLE: Los defectos encontrados son graves. Los defectos calificados como graves son defectos que inhabilitan al vehículo para circular por las vías públicas excepto para su traslado al taller o, en su caso, para la regularización de su situación y vuelta a una Estación ITV para nueva inspección en un plazo no superior a dos meses, contados desde la primera inspección técnica desfavorable.

NEGATIVA: Las deficiencias observadas son calificadas como muy graves e inhabilitan al vehículo para circular por las vías públicas. En este supuesto, el traslado del vehículo desde la estación hasta su destino se realizará por medios ajenos al propio vehículo (como por ejemplo grúa). Una vez subsanados los defectos, se deberá presentar el vehículo a inspección en un plazo no superior a dos meses, contados desde la primera inspección negativa.

En segundas y sucesivas inspecciones se comprobará la corrección de todos los defectos

Si el vehículo se presentase a la segunda inspección técnica fuera del plazo concedido para su reparación, deberá realizarse una inspección técnica completa del vehículo

Si durante la inspección para la verificación de la subsanación de defectos se detectasen otros según lo establecido en el manual de procedimiento de inspección de estaciones ITV, éstos determinarán igualmente el resultado de la inspección, en función de su calificación. En todos los casos los defectos observados en la inspección, así como su calificación, figurarán en el informe de inspección

Existe libertad de elección de la estación ITV para efectuar tanto la primera inspección técnica como las inspecciones sucesivas tras la subsanación de defectos

SOLICITUD DE INSPECCIÓN

Para solicitar la inspección se puede personar en la Estación ITV donde desee realizarla o, si lo prefiere puede hacer uso del servicio de CITA PREVIA en la página web o en el teléfono indicado en el anverso de este informe

También puede acudir con su vehículo directamente a una estación ITV para realizar la inspección donde será atendido en función de la ocupación de la misma

Para venir a una segunda inspección, no es necesario solicitar cita previa, es suficiente presentarse en las oficinas dentro del horario de apertura de las estaciones y como mínimo media hora antes de cerrar

IDENTIFICACIÓ DE L'ESTACIÓ DE ITV I DEL VEHICLE

Cita prèvia 871 57 55 44 - www.serviciostv.es

Informe d'inspecció tècnica de vehicles nº: 3.151.931

Informe correspondent a la taxa n°.

0701/2023/ 385017

Estació : 0701	Línia: 2	(3)GENERAL DE SERVICIOS ITV,SA - ESTACION Nº 0701 - PALMA I GREMI SUCRERS I CANDELERS, 2 07009 PALMA - TELF:871575544
-----------------------	-----------------	---

Tarifa 40,66 €	Tipus inspec. 001 INSPECCIO PERIODICA		(3)Data insp.: 17/11/2023	(8)Data propera insp.: 18/11/2025
Classif. vehicle: 2400	Marca: FIAT FIAT DUCATO	Tipus 250	Contrasenya homologació E3*2007/46*0044*22	Data 1ª matriculació 14/11/2019
(5) Categoria (*) N1	(2) Matriculació actual 7348LCL(E)	(1) Nombre de bastidor ZFA25000002L61487	(4)Lectura comptaquilòmetres 74.914	

ABAST I TRACABILITAT DE LA INSPECCIÓ

1. IDENTIFICACIÓ		3. CONDICIONAMENT INTERIOR		4.9 LLUM DE GALIB		N/A	6.9 INDICADOR DE BAIXA PRESSIÓ		N/A	8. EIXOS, RODES, PNEUMÀT, SUSP	
1.1 DOCUMENTACIÓ	AO	3.1 SEIENTS I ELS ANCORATGES	A	4.10 CATADIÒPTRIC	A	6.10 VÁLV. REGULACIÓ FRE DE MÀ	N/A	8.1 EIXOS		A	
1.2 NOMBRE DE BASTIDOR		3.2 CINTURONS DE SEG. I ANCOR.	A	4.11 ENLUTAMENT INTERIOR	N/A	6.11 VÁLVULES DE FRENADA	N/A	8.2 RODES		A	
1.3 PLAQUES DE MATRÍCULA	A	3.3 DISP. DE RETENC. PER NINS	N/A	4.12 AVISADOR ACÚSTIC	A	6.12 ACUM. O DÍPOsit DE PRESSIÓ	N/A	8.3 PNEUMÀTICS		A	
		3.4 ANTIGEL I ANTIBAF	N/A	4.13 LLUM D'ESTACIONAMENT	N/A	6.13 ACOBL. FRENS DE REMOLC	N/A	8.4 SUSPENSIO		A	
2. ACOND. EXT. CARROSS. XASSIS		3.5 ANTIRROBATORIS I ALARMA	A	4.14 SENYALITZ. D'OBERT. PORTES	N/A	6.14 SERVOFRE CILINDRE COMAND.	N/A				
2.1 ANTIEMPOTR DAVANTER	N/A	3.6 CAMP DE VISIÓ DIRECTA	A	4.15 SENYALITZ. LLUMINOSA ESPECÍF.	N/A	6.15 TUBS RÍGIDS	A	9. MOTOR I TRANSMISSIÓ			
2.2 CARROSSERIA I XASSIS		3.7 DISP. DE RETEN. DE LA CÀRREGA	A	4.16 LLUM DE CIRCULACIÓ DIURNA	A	6.16 TUBS FLEXIBLES	A	9.1 ESTAT GENERAL DEL MOTOR		A	
2.3 DISPOSITIU D'ACOBLEMENT	N/A	3.8 INDICADOR DE VELOCITAT	A	5. EMISSIONS CONTAMINANTS		6.17 FOLRES		9.2 SISTEMA D'ALIMENTACIÓ		A	
2.4 PARAFANGS I DISP. ANTIPROJECC	A	3.9 SORTINTS INTERIORS	A	5.1 RENOU	A	6.18 TAMBORS I DISCS	A	9.3 SISTEMA D'ESCAPAMENT		A	
2.5 NETEJA-PARABRISSES I GOMES	A	3.10 ELEM. EXCL. DE VEH. M2 Y M3	N/A	5.2 VEH. MOTOR. DE BENZINA	N/A	6.19 CABLES, VARILLES, PALANQUES	A	9.4 TRANSMISSIÓ		A	
2.6 PROTECCIONS LATERALS	N/A	3.11 ELEM. EXCL. TREN TURIST.	N/A	5.3 VEH. MOTOR DE ENC. PER COMPR.	A	6.20 CILINDRES DEL SIST. FRENADA	N/A	9.5 VEHICLES A GAS		N/A	
2.7 PROTECCIÓ DE DARRERA	A	3.12 SIST. LLAMADA EMERG. ECALL	N/A	5.4 RECOPILOCACION DATOS OBFDM	N/A	6.21 VÁLVULA SENSORA CÀRREGA	N/A				
2.8 PORTES I ESCALONS		4. ENLLUTAMENT, SENYALITZACIÓ		6. FRENS		6.22 AJUSTAD. TENSIÓ AUTOMÀT.	N/A	10. ALTRES			
2.9 RETROVISORS	A	4.1 LLUMS D'ENCREU. I CARRETERA	A	6.1 FRE DE SERVEI	A			10.1 TRANSP. MERCAD. PERILLOSES		N/A	
2.10 SENYALS EN ELS VEHICLES	N/A	4.2 LLUM DE MARXA ENRERE	A	6.2 FRE DE SOCORS	N/A	7. DIRECCIÓ		10.2 TRANSP. MERCAD. PERIBLES		N/A	
2.11 SOPORT EXT. RODA RECANVI	A	4.3 LLUMS INDICAD. DE DIRECC.	A	6.3 FRE D'ESTACIONAMENT	A	7.1 DESVIACIÓ DE RODES	A	10.3 TRANSPORT ESCOLAR		N/A	
2.12 VIDRES DE SEGURETAT	A	4.4 SENYAL D'EMERGÈNCIA	A	6.4 FRE D'INÈRCIA	N/A	7.2 VOLANT I COLUMNA DIRECCIÓ	A	10.4 TACÓGRAF		N/A	
2.13 ELEM EXCL VEHIC M2 Y M3	N/A	4.5 LLUM DE FRENADA	A	6.5 DISPOSITIU ANTIBLOQUEIG	A	7.3 CAIXA DE DIRECCIÓ	A	10.5 LIMITACIÓ DE VELOCITAT		N/A	
		4.6 LLUM DE PLACA MATRÍC. TRAS.	A	6.6 DISPOSITIU DE DESACCELERACIÓ	N/A	7.4 TIMONERIA I RÖTULES	A	10.6 REFORMES NO AUTORIZADES		A	
		4.7 LLUMS DE POSICIÓ	A	6.7 PEDAL DE FRENADA	A	7.5 SERVODIRECCIÓ	A				
		4.8 LLUM ANTIBOIRA	A	6.8 BOMBA DE BUIT O COMP. I DEP.	N/A						

EQUIPS DE MESURA (Identificació)

Emissions 2_1305308	Frenada B102-410122-001	Alineació 190054.02	Lim.Velocitat/Veloc.	Renou	Dinamòmetre	Bàscula
Deceleròmetre		Altres equips	Tacòmetre:			

MESURES EFECTUADES DURANT LA INSPECCIÓ

EMISSIONS	Opacitat	0,02	m ⁻¹	CO ralenti	---	%	CO ralenti accel	---	%	Lambda	---	%			
FRENADA	Fre de servei	eix	1/ 2 / 3/ 4	Fi	5,41 / 3,44 / --- / ---	kN	Fd	5,31 / 3,63 / --- / ---	kN	ALINEACIÓ					
	Fre de socors			Fi	--- / --- / --- / ---	kN	Fd	--- / --- / --- / ---	kN	-6,70/--- / ---/---					
	Fre d'estacionament			Fi	--- / 3,10 / --- / ---	kN	Fd	--- / 1,13 / --- / ---	kN				m/km		
LIMITACIÓ DE VELOCITAT				---	km/h	RENOU	---	dB	---	R.P.M.	BÀSCULA			----- / ----- / ----- / -----	kg
DINAMÒMETRE				---	/ --- / ---	N	DECELERÒMETRE				---	m/s²			

(6) RELACIÓ DE DEFECTES TROBATS A LA INSPECCIÓ

(6) UNITAT	(6) QUALIFICACIÓ	(6) DESCRIPCIÓ DEL DEFECTE
------------	------------------	----------------------------

[illegible]

(7) RESULTAT DE LA INSPECCIÓ.

DE CONFORMITAT AMB L'ARTICLE 9

FAVORABLE

(**) RAÓ SOCIAL/NIF DEL TALLER

☐ (**)AUTOREPARACIÓ

(9) Vist i Plau Estació, firma i
segell 



(10) OBSERVACIONES

Els elements inspeccionats per OFICINA amb O. Els elements inspeccionats per 018 amb A.
Klim:0 51.

FOTO DEL VEHICLO



ITV0701 2023-11-17 06:17:33

(*) A efectes d'inspecció periòdica. (**) En inspecció FAVORABLE de segona fase o posterior

PRIMERA INSPECCIÓ

/17-11-2023/06:34/002244/000000013

Página 1 de 1